

山东省人民政府安全生产委员会办公室文件

鲁安办发〔2019〕2号

关于做好煤矿采空区塌陷防范工作的通知

各相关市人民政府，省政府安委会有关成员单位：

据山东省地震台网测定，2019年1月2日4时48分，在济宁市邹城（东经116.88度，北纬35.42度）发生2.0级塌陷。塌陷地为兖矿集团东滩煤矿采空区（非生产作业区），未造成建筑损坏和人员伤亡。为防控风险，消除隐患，严防煤矿采空区塌陷引发事故，根据省委、省政府领导同志要求，现就做好煤矿采空区塌陷防范工作通知如下：

一、强化煤矿采空区治理

各产煤市要全面摸清煤矿采空区基本情况，集中专业力量深入开展采空区安全专项检查，健全和完善采空区管理制度，加强采空区动态管理，彻底消除安全隐患，全面做好以防震为主的安全生产工作，严防采空区塌陷引发生产安全事故。要对2018年煤矿采空区治理情况进行全面总结，尽快研究制定2019年治理工作方案、工作计划，落实经费、压实责任，确保治理成效。

二、强化煤矿隐患排查整治

各级煤矿监管部门要督促企业强化隐患排查治理，严防生产

矿井塌陷、冒顶引发生产安全事故。要重点检查是否存在超层越界、开采保安煤柱等违法违规行为；是否对采空区遗煤标明位置和范围，并采取措施进行管理。要加强回采过程中的顶板管理，对于坚硬难冒落顶板、悬顶距离超过作业规程规定的，要采取强制放顶或充填等措施。要强化采空区密闭管理，建立采空区密闭巡回检查分析制度，及时查明采空区分布、形成时间、范围、开采煤层厚度、回采率、煤柱留设、积水状况、自然发火情况和有害气体等情况，建立煤矿和周边采空区相关资料台账。要系统整理采空区范围地表岩移观测资料，组织技术人员根据开采情况和观测资料，进行认真分析和风险评估，不断完善安全专项措施，落实整治资金，认真开展整治工作，切实消除事故隐患。要完善预防采空区大面积垮塌引发原生、次生灾害事故防范措施和应急预案，建立采空区大面积垮塌报告及信息发布制度，定期与相邻企业交流相关信息，按规定及时向社会公告信息。

三、强化应急处置

各产煤市要根据采空区实际情况，完善应急预案，加强对采空区巡检、排查，健全完善采空区坍塌预测预警机制，加强与企业的信息沟通，形成联动机制，发现问题及时处理，防止发生次生灾害。一旦发生塌陷、矿震等紧急情况，要积极应对，做好抢险救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

山东省人民政府安委会办公室

2019年1月3日